

有用的技巧

当您应用超级螺栓张紧器时，对于潜在的各种领域的应用场景需要重点考虑的事项。



垫圈放置在螺纹的中心
确保垫圈不放置在底切的边缘或者配合螺栓的半径范围。



材料强度低
当连接件的材料强度较低时，需要用一个厚的，更大的垫圈或附加垫圈。



大孔/长孔
一个额外的垫圈或一个大的垫圈是必要的，以传递螺栓负载到支撑面。



空间需求
检查扳手套筒所需空间。



螺钉尽头的张紧器
一个额外的间隔垫圈可能是需要的，使得张紧器可以接近螺钉尾部。



很长的全螺纹螺杆
一个有一大圈顶推螺钉的张紧器，正确地通过顶推螺钉来拧紧是必须的。

如果您的应用符合上述一个或者多个设计准则，请联系您当地的洛帝牢办公室，我们将帮助您找到最佳解决方案。